



	Codice articolo: X7013		Versione documento: 0
	Descrizione documento: Assembly X7013		
via Lazio 7 A/B/C - 41050 Montale Rangone (MO) Web: www.facilitas.it @: facilitas@facilitas.it Tel: +39-059-530570 Fax: +39-059-4909000	Creato da: della Gaggia	Data di creazione: 2014/02/19	Scala: 1:1
	Descrizione componente Sit-over bench with shoe, 10 + 10 pigeonholes		Materiale: AISI 304/441
Codice componente: <codice componente>		Spessore: 10/10	