




525




1345



600



1345



	Codice articolo: X7016		Versione documento: 0
	Descrizione documento: Assembly X7016		
via Lazio 7 A/B/C - 41050 Montale Rangone (MO) Web: www.facilitas.it @: facilitas@facilitas.it Tel:+39-059-530570 Fax:+39-059-4909000	Creato da: della Gaggia	Data di creazione: 2014/02/19	Scala: 1:1
Descrizione componente Sit-over bench with shoe, 8 + 8 pigeonholes		Materiale: AISI 304/441	
		Finitura: 2J	
Codice componente: <codice componente>		Spessore: 10/10	